


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 9-5 4 D**


สปอยเลอร์ด้านหลัง

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 217	8:46-26	Nov 98	46 77 233	46 77 233 Jul 97



E980A033

- 1 สปอยเลอร์
- 2 แป้นเกลี่ยว (5)
- 3 ปะเก็บวงแหวนสั้นกะสี (5)
- 4 แบบ
- 5 ชีล



- 1 เปิดฝากระโปรงท้ายรถและถอดขอบแต่งฝากระโปรงท้ายรถออก

### สำคัญ

ขอบแต่งฝากระโปรงท้ายรถจะใส่โดยใช้หมุดย้ำ 3 จังหวะ ให้กดตรงกลางหมุดย้ำเบาๆ และดึงหมุดย้ำออกอย่างระมัดระวัง

- 2 ด้านซ้าย ตัดแบบออก วางลงบนแนวด้านข้างซ้ายของฝากระโปรงท้ายรถและติดเทป

- 3 ใช้เครื่องตอกศูนย์กลางทำเครื่องหมายตำแหน่งรู และเจาะรูด้วยดอกสว่านขนาด 9 มม.

### หมายเหตุ

ใช้แม่เหล็กดูดเศษที่เกิดจากการเจาะและเศษจากการตัดในรูด้านล่างออก

- 4 ด้านขวา วางแบบลงบนแนวด้านข้างขวาของฝากระโปรงท้ายรถและติดเทป

- 5 ใช้เครื่องตอกศูนย์กลางทำเครื่องหมายตำแหน่งรู และเจาะรูด้วยดอกสว่านขนาด 9 มม.

### หมายเหตุ

ใช้แม่เหล็กดูดเศษที่เกิดจากการเจาะและเศษจากการตัดในรูด้านล่างออก

- 6 ติดเทปตรงกลางฝากระโปรงท้ายรถ เหนือตราสัญลักษณ์ และขึ้นไปบนฝากระโปรง

- 7 ใส่ชิลกาวสองหน้าบันแนยีดสปอยเลอร์

- 8 วางสปอยเลอร์เพื่อให้ส่องในรูด้านนอกได้ กดตรงกลางสปอยเลอร์เบาๆ ให้เข้าที่และทำเครื่องหมายรูกลาง

- 9 ถอดสปอยเลอร์ออกและเจาะรูด้วยดอกสว่านขนาด 7 มม.

- 10 ลอกเทปออกจากฝากระโปรงท้ายรถ

- 11 กำจัดเสี้ยนในรูและเป่าเศษที่เกิดจากการเจาะ การตัดและสะกัดสี ทำความสะอาดด้วย Teroson FL Cleaner ทา Standox 1K Fullprimer ทาสีตกแต่งใช้ Terotex HV 400 หรือสารซีล Mercasol 1 ทาบันพื้นผิวด้านใน

- 12 วางปะเก็นวงแหวนบนรู

- 13 ลอกกระดาษด้านหลังเทปใต้ขั้นยีดของสปอยเลอร์ แต่ละด้านออก

- 14 วางสปอยเลอร์เข้าที่เพื่อให้ส่องรูได้

- 15 ปล่อยสปอยเลอร์ไว้ในตำแหน่งและเปิดฝากระโปรงท้ายรถอย่างระมัดระวัง

- 16 ขันปืนเกลียว 5 ตัวที่ยีดสปอยเลอร์ให้แน่น

ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน 6 นิวตันเมตร

(4.5 ปอนด์ฟุต)

- 17 กำจัดเศษที่เกิดจากการเจาะโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น

- 18 ใส่ขอบแต่งฝากระโปรงท้ายรถ

## วิธีลงสี

### วิธีลงสีพลาสติกรองพื้น PUR-RIM

- สปอยเลอร์จะต้องวางในที่ที่ไม่ทำให้เกิดการเสียรูปในขณะลงสี
- อุณหภูมิต้องไม่เกิน +40 องศาเซลเซียส (104 องศา-ฟาร์เรนไฮน์)
- สปอยเลอร์จะถูกลงสีรองพื้นเมื่อส่งมอบรถ
- เมื่อต้องการทำงานกับสปอยเลอร์ จะต้องใช้ถุงมือที่สะอาด

### เวลาในการอบแห้ง

70 นาที ที่ 40 องศาเซลเซียส (104 องศา-ฟาร์เรนไฮน์)

### การเตรียม

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สุดควรใช้สีรองพื้นเท่านั้น
- ทำความสะอาดรองพื้นให้เรียบเสมอ กัน ใช้กระดาษทราย 3M 1200 หรือ 800